

Aufstellung der "Xtra-leicht" Bromptons die von der Vorderrad-Tauschaktion betroffen sind.

<u>Serien-Nr.</u>	<u>Rahmen-Nr.</u>
810098939	269061
810098938	269089
810098977	269117
810100143	266367
812103045	267045
812103738	269229
901104797	269530
901105753	267969
902106264	268822
902106883	270638
902106885	271626
902106876	271094
902106896	271233
902106902	268071
902106901	270944
902106887	268679
902106884	271731
902106886	267167
902106895	269841
902106888	264870
902106889	269339
902106890	270040
902106892	270044
902106891	269886
902106893	270108
902106894	270161
903108643	270483
903108644	272377
903109962	273429
903109599	236255
903109598	268636
903109601	272948
903109600	273964
903109603	273387
903109602	272383
903110279	273754
903110277	269777
903110202	272975
903110278	274123
903110276	274624
903110203	275222
903111372	275713
903111294	274580
903111373	275278
905112503	275915
905112501	275542
905112561	276462
905112562	276408
905112563	276259
905112565	276214

Aufstellung der "Xtra-leicht" Bromptons die von der Vorderrad-Tauschaktion betroffen sind.

<u>Serien-Nr.</u>	<u>Rahmen-Nr.</u>
905112564	276489
905112566	276223
905113053	277372
905113480	276206
905113969	277731
906115298	270211
906115390	279201
906115391	279206
906115392	279208
906115389	279317
906115412	275972
906115413	278330
908120434	284049
908120433	280693
906115399	280463
906115400	278288
906115401	279536
906115402	279233
906115403	280432
906115404	280434
906115405	280468
907117805	280708
907117804	280321
907117893	279427
907117890	279689
907119057	282860
907119060	281274
907119056	283216
907119055	283267
907119061	282868
907119062	283131
908119963	283395
908119965	282510
908119964	279504
908119966	283382
908119974	278850
908119972	283255
908119971	268618
908119970	283705
908119973	283393
908119910	284931
909122213	283351
909122215	287410
909122217	286103
909121805	286314
909121806	285930
909123602	286025
911127271	292279
911127268	292712
911127270	292208
911127269	293277
910125997	294327

Aufstellung der "Xtra-leicht" Bromptons die von der Vorderrad-Tauschaktion betroffen sind.

<u>Serien-Nr.</u>	<u>Rahmen-Nr.</u>
910125996	293144
910125941	293047
910125945	293649
910125995	292129
911127273	292661
911128534	296187
911128535	294506
911128516	295097
911128517	295091
911128519	290979
911128518	283715
911128522	293324
911128520	295246
911128515	295984
911128479	294235
911128521	291009
911128523	292261
1001132917	295257